

Tunnus	Nimi	Kunta	2. kausi - Ekologinen tila	2. kausi - Luokituksen taso	Ekologisen tilan muutos	2. kausi - Onko voimakkaasti muutettu tai keinotekoinen?
35.122_y02	Kokemäenjoen yläosa	Huittinen, Sastamala	Tyydyttävä	Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Voimakkaasti muutettu
35.123_a01	Pesurinoja, Kravinoja	Sastamala	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.131_a01	Koskenoja	Sastamala	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.131_a02	Rautajoki, Kaivolamminoja, Pääjärvenoja	Sastamala	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.131_a03	Ekojoki	Sastamala	Välttävä	Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.132_y01	Nokianvirta	Nokia	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Voimakkaasti muutettu
35.132_y02	Siuronkoski	Nokia	Hyvä	Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.154_001	Mouhijoki	Sastamala	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.155_001	Kourajoki, Leppijoki	Sastamala	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka parantunut yhden luokan johtuen uudesta seuranta-aineistosta	Ei voimakkaasti muutettu
35.156_001	Sävijoki	Ikaalinen, Sastamala	Välttävä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.158_001	Taipaleenjoki, Toijasjoki, Hirvonjoki	Hämeenkyrö, Sastamala	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.161_001	Saikkalanjoki	Sastamala	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.161_a01	Karpalistonjoki, Ahmausoja, Kelhänoja	Sastamala	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.162_001	Karinjoki, Hiusjoki, Tomulanjoki	Sastamala	Välttävä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.162_a02	Nurmijoki	Sastamala	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.163_a02	Pukaranjoki	Hämeenkyrö, Sastamala	Välttävä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.163_a03	Kyröjoki	Hämeenkyrö, Sastamala	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.171_001	Lanajoki	Nokia	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.182_y01	Sammaljoki	Sastamala	Välttävä	Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.183_a01	Pikkujoki	Sastamala	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.211_a02	Tohlopin laskuoja	Tampere	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.211_a03	Tottijärven laskuoja	Nokia	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.211_a04	Koskenjoki, Pussimäenoja	Vesilahti	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.211_a05	Myllypuro	Nokia, Tampere	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.211_a06	Laajanoja	Nokia	Tyydyttävä	Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.211_y01	Tammerkoski	Tampere	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Voimakkaasti muutettu
35.211_y02	Herralanvuolle, Kuokkalankoski	Lempäälä	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.214_a01	Viinikanoja	Tampere	Huono	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.216_a01	Härmälänoja	Pirkkala, Tampere	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.221_a01	Moisionjoki	Lempäälä, Tampere	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.221_a02	Myllyoja	Lempäälä	Välttävä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.222_a01	Nevenoja	Valkeakoski	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.222_y01	Nahkialanjoki	Akaa	Huono	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka huonontunut yhden luokan johtuen uudesta seuranta-aineistosta	Ei voimakkaasti muutettu
35.222_y02	Tarpianjoki	Akaa, Hämeenlinna, Urjala	Tyydyttävä	Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus	Tilaluokka parantunut yhden luokan johtuen vesimuodostuman tyyppin muutoksesta	Ei voimakkaasti muutettu
35.234_a01	Rompsinoja	Hattula	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.272_001	Lontilanjoki	Akaa	Välttävä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.281_a01	Lumijoki	Akaa, Urjala, Vesilahti	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.286_001	Honkolanjoki, Kortejärvenoja	Urjala	Tyydyttävä	Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.286_a01	Nuutajoki	Forssa, Urjala	Huono	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.288_001	Kolkanjoki, Pengerjoki, Kokonjoki	Forssa, Hämeenlinna, Urjala	Välttävä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.311_a01	Myllypuro	Ylöjärvi	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.311_a02	Mustaoja	Tampere	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu

35.311_y01	Kiimajoki	Tampere	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.312_001	Haukkaojansuu, Karjulanjoki	Ylöjärvi	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.312_y01	Muroleenkoski	Ruovesi	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.312_y03	Jakamanjoki, Kuusjoki	Ylöjärvi	Hyvä	Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.316_a01	Myllyoja, Helmioja, Syväoja	Tampere	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.317_a01	Peräjoki, Vaavunjoki	Tampere	Erinomainen	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.318_a01	Pulesjärven laskupuro	Tampere	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.321_a01	Palo-oja	Ruovesi	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.322_a01	Lehriönjärven laskujoki	Ruovesi	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.327_a01	Isojärven laskupuro	Ruovesi	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.332_a01	Ajosjärven laskupuro	Mänttä-Vilppula	Erinomainen	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.332_a02	Siltalanoja, Hyrkkösoja	Mänttä-Vilppula	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.332_a03	Tuhrusoja	Mänttä-Vilppula, Ruovesi	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.334_a01	Myllyoja, Tarsanoja	Ruovesi	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.339_001	Likaskoski	Ruovesi	Hyvä	Asiantuntija-arvio	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.339_a01	Enonjoki, Kanavanoja, Myllyoja	Ruovesi	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.351_001	Keihäsjoki	Ylöjärvi	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.351_a01	Myllypuro	Ylöjärvi	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.352_001	Pitkäkoski, Työtönjoki, Porraskoski	Ylöjärvi	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.362_001	Haukkajoki	Ruovesi, Ylöjärvi	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.367_a01	Myllyoja	Ruovesi	Erinomainen	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.371_a01	Tammikoski, Savikoski	Mänttä-Vilppula	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.393_a01	Koveronsalmi, Asuntilanjoki, Loppisoja, Savonoja, Myllyoja	Orivesi, Tampere	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.411_a01	Herajärven laskujoki	Ruovesi	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.411_a02	Majajärven laskupuro	Mänttä-Vilppula	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.411_a03	Myllyoja	Mänttä-Vilppula	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.412_a01	Tyrkönoja, Havanganoja	Virrat	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.412_a02	Myllyoja	Virrat	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.412_a03	Keiturinsalmi, Herraskoski, Horhankoski	Virrat	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.412_a04	Makkaraoja	Virrat	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.413_a01	Myllykoski, Saukko-oja, Luomanoja	Ruovesi	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.422_001	Soininjoki	Virrat	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Voimakkaasti muutettu
35.441_a01	Koronjoki	Virrat	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.481_001	Vironjoki	Virrat	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.491_001	Vehkajärvenoja, Kangaskoski	Mänttä-Vilppula, Virrat	Erinomainen	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.511_a01	Turkimusoja	Hämeenkyrö	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.511_y01	Pappilanjoki	Hämeenkyrö	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Voimakkaasti muutettu
35.517_001	Pinsiön-Matalusjoki	Hämeenkyrö, Nokia	Hyvä	Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.521_a01	Railastonoja	Ikaalinen	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.521_y01	Kovesjoki	Ikaalinen, Parkano	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.521_y03	Myllylahti, Vahojoki, Hihkiönjoki..	Ikaalinen, Ylöjärvi	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.521_y04	Jyllinjoki	Ikaalinen, Jämijärvi	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.531_001	Vääräjoki	Ikaalinen, Parkano	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.532_001	Viinikanjoki	Parkano	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.532_a01	Mustaisluoma	Parkano	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.532_a02	Vuorijoki	Parkano	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.533_001	Koskelanjoki	Kihniö, Parkano	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.534_y01	Syväjärvenoja, Myllyjoki	Kihniö	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu

35.552_a01	Samminluoma	Parkano	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.553_a01	Pirttiluoma	Parkano	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.561_001	Kuivasjoki, Ruonanjoki, Jarvanjoki	Parkano	Tyydyttävä	Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus	Tilaluokka huonontunut yhden luokan johtuen uudesta seuranta-aineistosta	Ei voimakkaasti muutettu
35.561_a01	Vatajanjoki, Isonahonjoki, Mustajoki, Venesjoki	Parkano	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.561_a03	Nivusjärven laskunoro	Parkano	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.571_001	Poltinjoki, Leppäkoski, Kalliokoski	Ikaalinen	Tyydyttävä	Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus	Tilaluokka huonontunut yhden luokan johtuen uudesta seuranta-aineistosta	Ei voimakkaasti muutettu
35.571_a01	Sammatinjoki, Lylyjoki	Parkano	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.572_001	Melajoki, Vesakoski, Aurejoki, Onkilamminkoski	Parkano, Ylöjärvi	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka huonontunut yhden luokan johtuen uudesta seuranta-aineistosta	Ei voimakkaasti muutettu
35.572_a01	Liesioja	Parkano	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.573_001	Ylinen Aurekoski	Parkano, Ylöjärvi	Erinomainen	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.573_a01	Vanhaoja, Riitinoja, Heinuunoja, Myllyjoki	Ylöjärvi	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.579_a01	Valkeajärven laskupuro	Ylöjärvi	Erinomainen	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.581_a01	Pääjoki	Ikaalinen	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.585_a01	Myllyjoki, Majaoja, Rajaoja	Ikaalinen	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.591_001	Muotialajoki, Rokkakoskenjoki, Lavajoki	Hämeenkyrö	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.592_001	Ruonanjoki	Hämeenkyrö, Ylöjärvi	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.711_a01	Tykölänjärven laskujoki	Pälkäne	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.711_y01	Kostianvirta	Pälkäne	Erinomainen	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.713_a01	Halkohaavanjärven laskujoki	Kangasala	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.713_a02	Kirkkojärven laskujoki	Kangasala	Huono	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.713_a03	Myllyoja, Mustaoja	Kangasala, Lempäälä	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.714_a01	Vähäjärven laskujoki	Pälkäne	Välttävä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.715_a01	Myllyoja	Pälkäne	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.721_a01	Syväsalmi, Vuoto	Kangasala	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.721_a02	Rajalahden laskujoki	Orivesi	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.721_a03	Uiherlanjoki	Orivesi	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.721_y01	Vääksynjoki	Kangasala	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.722_a01	Hakosalmi	Orivesi	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.722_a03	Västilänjoki	Orivesi	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.722_y01	Kaivannonjoki, Sulkusalmi, Leppähampaanjoki	Orivesi	Tyydyttävä	Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus	Tilaluokka huonontunut yhden luokan johtuen uudesta seuranta-aineistosta	Ei voimakkaasti muutettu
35.722_y02	Talviaistenjoki	Orivesi	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.728_a01	Myllyoja, Lammasoja	Kangasala	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.729_a01	Myllyoja, Rauksamanoja	Kangasala	Välttävä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.734_a02	Kutemajärven laskupuro	Orivesi	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.741_001	Venehjoki, Äijästensalmi, Kartunsalmi	Orivesi	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Tilaluokka huonontunut yhden luokan johtuen menetelmällisistä muutoksista, ei seuranta-aineistoa, asinatuntija-arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.742_a01	Taipaleenjoki	Orivesi	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.742_a02	Kooninjoki, Yrösjoki, Haikarajoki, Haikaraoja	Orivesi	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu

35.752_001	Pärinjoki	Juupajoki	Tyydyttävä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Tilaluokka huonontunut yhden luokan johtuen menetelmällisistä muutoksista, ei seuranta-aineistoa, asinatuntija-arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.752_a01	Juupajoki, Huikonjoki	Juupajoki, Orivesi, Ruovesi	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.752_y01	Sahajoki	Juupajoki	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.761_001	Pääskylänjoki, Haanjoki	Orivesi	Hyvä	Vedenlaatuluokitus	Tilaluokka huonontunut yhden luokan johtuen uudesta seuranta-aineistosta	Ei voimakkaasti muutettu
35.773_a01	Vihajärven laskujoki	Hämeenlinna, Pälkäne	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.781_a01	Myllyoja	Pälkäne	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.781_a02	Härmiänoja, Myllyoja	Pälkäne	Tyydyttävä	Vedenlaatuluokitus	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.784_a01	Uurajärven laskujoki	Padasjoki, Pälkäne	Hyvä	Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella	Uusi arvio	Ei voimakkaasti muutettu
35.943_y01	Punkalaitumenjoen yläosa	Punkalaidun	Välttävä	Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu
35.952_001	Palojoki	Punkalaidun	Välttävä	Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus	Tilaluokka ei ole muuttunut	Ei voimakkaasti muutettu